



Величина и эффективность использования имеющейся материально-технической базы, ее потенциала



Наименование объекта	Год постройки	Балансовая стоимость (тыс.руб.)	% износа	Общая площадь (кв.м.)	Неиспользуемая площадь	Использование площади во времени (%)
сооружение - наружные сети теплоснабжения в 2 нитки, протяженность 37,5 пог.м	2009	819,27	17,07	37,5 пог.м		100
сооружение - наружные сети водоснабжения, протяженность 58,0 пог.м	2009	535,90	11,17	58,0 пог.м		100
сооружение - выгреб объемом 5,0 куб.м	2009	80,50	1,68	5,0 куб.м		100
сооружение - пожарный резервуар объемом 50,0 куб м	2009	502,41	10,47	50,0 куб м		100
сооружение - пожарный резервуар объемом 50,0 куб м	2009	502,41	10,47	50,0 куб м		100
сооружение - пожарный резервуар объемом 50,0 куб м	2009	502,41	10,47	50,0 куб м		100
сооружение - пожарный резервуар объемом 50,0 куб м	2009	502,41	10,47	50,0 куб м		100
сооружение - наружные сети канализации, протяженность 14,0 пог.м.	2009	506,51	10,55	14,0 пог.м		100
сооружение - наружное электроснабжение КЛ-0,4 кВ, протяженность 0,050 км.	2009	100,84	2,10	0,050 км		100
Здание овощехранилища, назначение: нежилое, 1 -этажное (подземных этажей - 1), общая площадь 235,7 кв. м, лит. А1	1999	1 268,00	709,64	235,7 кв. м		100
Здание бани-прачечной, назначение: нежилое, 1 -этажное, общая площадь 337,8 кв. м, лит. А	2002	5 626,90	1 939,42	337,8 кв. м		100
Здание, назначение: нежилое, 1 -этажное, общая площадь 344,1 кв.м, лит.А	1965	1 647,10	1 647,10	344,1 кв.м		100
Здание мастерских, назначение: нежилое, 1 -этажное, общая площадь 89,9 кв. м, лит. А3	2000	597,72	280,73	89,9 кв. м		100
здание (баня-сауна), назначение: нежилое, 1 -этажное, общая площадь 25,8 кв. м, лит. А2	1993	942,57	942,57	25,8 кв. м		100
Здание, назначение: нежилое, 2 -этажное, общая площадь 849,7 кв.м, лит.А	1964	1 105,00	1 060,77	849,7 кв.м		100
здание (гараж-арочник), назначение: нежилое, 1-этажное (подземных этажей-0), общая площадь 511,3 кв.м, лит.А	2009	0,00	0,00	511,3 кв.м		100
Здание, назначение: нежилое, 2 -этажное, общая площадь 876,3 кв.м, лит.А	1966	52,62	50,39	876,3 кв.м		100

На территории учреждения в 2009 году построено четыре пожарных резервуара, наружные сети электроснабжения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения, здание - арочника для размещения автотранспорта и складских помещений. В 2013 году введен в эксплуатацию после капитального ремонта жилой корпус № 2. На территории корпуса № 2 произведена реконструкция беседки, в которой ежедневно проводят время клиенты учреждения. Построен пандус для пожарной эвакуации инвалидов-колясочников. В 2014 -15 г. в корпусе № 1 на 1,2 этаже проведен текущий ремонт жилых комнат. Необходимо еще проводить постоянные работы по благоустройству территории: озеленение, разбивка новых пешеходных дорожек, газонов и клумб. В 2015 -16 году запланирован ремонт банно-прачечного комбината.

Наличие основных средств на 1 января 2015 г.




Все оборудование бережно эксплуатируется, заключены договоры на техническое обслуживание оборудования кухни-столовой, банно-прачечного комбината, газового оборудования. Своевременно проводится ремонт транспортных средств и их технический осмотр. В 2012-2013 г., согласно программы софинансирования с Пенсионным Фондом, было приобретено оборудование на общую сумму 580 тыс.руб.: банно-прачечное оборудование, мебель (кровать). В 2012 г. приобретено 2-х мобильных электростанций для аварийного электроснабжения.


**Автотранспорт
и
спецтехника**

Наименование	Год выпуска	Техническое состояние	Балансовая стоимость (тыс.руб.)	Остаточная балансовая стоимость (тыс.руб.)	% использования во времени
Грузовой самосвал ГАЗСА3 4509	1996	испр.	345,12	0,00	10
Фургон цельнометаллический ГАЗ-2705	2000	испр	228,16	0,00	10
Легковой ГАЗ-3110	2003	испр.	261,20	0,00	30
Машина вакуумная КО-505А	2004	не испр.	1 075,00	0,00	0
Специальное пассажирское транспортное средство (13 мест) ГАЗ-32213	2006	испр.	349,00	49,03	100
Трактор "Беларус 82.1"	2005	испр.	420,00	0,00	40
Автобус ПАЗ 32053	2008	испр.	1 100,00	330,66	80
Легковой седан RENAULT SR	2009	испр.	377,20	152,69	100
А/м для перевозки инв.колясочников 323101	2012	испр	945,00	740,25	100

В учреждении имеется 9 единиц автотранспортных средств и спецтехники. Автотранспорт поддерживается в технически исправном состоянии, своевременно проводится его техническое обслуживание. Но не смотря на это транспорт нуждается в замене на новое, в связи с износом.



Имеющееся оборудование в учреждении эксплуатируется с соблюдением норм, своевременно проводится техническое обслуживание и ремонт, что позволяет продлить срок его службы. Все оборудование, кроме медицинского и реабилитационного, работает с полной нагрузкой.



Эксплуатируется все медицинское и реабилитационное оборудование, но не в полную нагрузку, так как оно предназначено для проведения лечебных мероприятий по назначению врача, согласно состоянию здоровья пациентов. А также отмечается нехватка специальных помещений.

Организация контроля качества предоставляемых услуг

Внешний контроль

Департамент социального развития
Тюменской области

Управление социальной защиты
населения г. Ишима

Росздравнадзор

Роспотребнадзор

Ростехнадзор

Внутренний контроль

Проведение анализа по питанию, по обеспеченности
мягким инвентарем
(ежемесячно)

Работа комиссии по контролю качества услуг
(еженедельно)

Осуществление ежедневного контроля
руководителями структурных подразделений

Осуществление контроля специалистами по
социальной работе
(ежедневно)

Анализ содержания записей в книге жалоб и
предложений

Проведение опроса клиентов по качеству
предоставленных им услуг
(ежеквартально)

Работа Попечительского совета совместно
с родственниками клиентов